Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса
за период с 27 июня по 01 июля 2016

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО № 10 Гриндуль В.В.							
1	15	914 (ремонт душевой)	17.06	01.07	100	Работы завершены	
2	15	Кухня № 3 (8 этаж)	27.06	11.07	50	Косметический ремонт, ремонт оконных откосов	

На участке № 2 РЭО № 10 в указанный период проводились следующие работы (ответственная – начальник участка №2 Маркина С.А.):

27 июня – 28 июня проводились работы по ремонту дверных откосов в общежитии №14
28 июня – 29 июня проводились работы по частичному оштукатуриванию фасадов общежитий № 12 и 14
30 июня – 01 июля проводились работы демонтажу в душевой блока 307 общежития №21

04.07.2016 Начальник РЭО № 10 _____ (Чурсанов В.А.)