Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 26 февраля по 02 марта

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	14	1414 (ремонт душевой)	27.02			Установка трапа	
2	14	1013 (ремонт душевой)	01.02	02.03	95	Облицовка кафелем стен	
3	14	411 (ремонт душевой)	14.02	12.03	80	Облицовка кафелем стен	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	15	кухня №3 (этаж 13)	14.02.18	28.02.18	100	Сдана в эксплуатацию	
2	15	кухня №4 (этаж 13)	19.02.18	05.03.18	95	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)	
3	10	кухня №2 (этаж 4)	05.03.18	16.03.18	0	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)	
4	10	кухня №1 (этаж 7)	07.03.18	19.03.18	0	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание,	

						окраска, облицовка кафелем)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

26февраля-01 марта проводились работы по установке трапа в душевой блока 511 в общежитии №14

05.03.2018 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)