Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 28 ноября по 02 декабря

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	22	322 (ремонт душевой)	11.11	09.12	70	Облицовка кафелем стен	
2	22	323 (ремонт душевой)	07.11	05.12	100	Работы завершены	
3	22	422 (ремонт душевой)	22.11	22.12	30	Облицовка кафелем стен	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	15	Бл. №1010	27.10.16	12.12.16	80	Демонтаж, вынос строительного мусора и погрузка в строит. пухто. Ремонт санузла (замена гидроизоляции, оштукатуривание, облицовка стен кафелем (душевая)). Ремонт комнат (А;Б), оштукатуривание, оклейка и окраска	

						стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов). -ремонт коридора оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов).	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

28 ноября проводились работы по замене поддона в душевой блока 702 в общежитии № 20
30 декабря проводились работы по затирке швов в душевой блока 613 в общежитии № 23
30 декабря проводились работы по затирке швов в душевой блока 1107 в общежитии № 14
1 декабря проводились работы по затирке швов в душевой блока 216 в общежитии № 22
2 декабря проводились работы по демонтажу душевой блока 522 в общежитии № 22

05.12.2016 Начальник отдела эксплуатации зданий №2 _____ (Чурсанов В.А.)