Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 03 июля по 07 июля

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	15	1310 (ремонт душевой)	30.05			Демонтаж душевой	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	9	С 2-ого по 5-й (левое крыло)	14.06.17		75	Восстановление плитки пола и подоконников (отдельных участков в душевых). Левое крыло	**Работы проводятся 1-м сотрудником!**

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

03-07 июля проводились работы по ремонту пола и стен в душевой блока 615 общежития №14
03-07 июля проводились работы по ремонту стен и пола в бельевой на 1 этаже в общежитии №13
06-07 июня проводились работы по ремонту пола и стен в душевой блока 309 общежития №14

10.07.2017 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)