Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса
за период с 04 июля по 08 июля

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО №10 Маркина С.А.							
1	21	307 (ремонт душевой)	6.07	26.07	10	Устранение грибка с потолка стен душевой. Грунтовка стен и потолка. Укладка газобетонных блоков, выравнивание стен штукатуркой	
2	16	1002 а,б (ремонт душевой)	8.07	29.07	5	Демонтаж	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО №10 Гриндуль В.В.							
3	15	Кухня № 3 (8 этаж)	27.06	11.07	100	Работы завершены	
4	15	904 А (ремонт комнаты)	07.07	25.07	15	Демонтаж, оштукатуривание стен и потолка	

На участке № 2 РЭО № 10 в указанный период проводились следующие работы (ответственная – Маркина С.А):

04 июля проводились работы по покраске скамейки около общежития №10
04 июля проводились работы по ремонту урны около общежития №15
04 июня – 08 июня проводились работы по частичному ремонту в душевой блока 1304в общежития № 16
05 июля проводились работы по частичному ремонту в душевых блоков 1303, 1316, 301, 1102 общежития №14, в душевой 1201 общежития №10, в душевой 1107 общежития №13.
07июля – 08 июля проводились работы по частичному ремонту в душевой блока 1002в общежития №16

11.07.2016 Нач. РЭО Студгородка _____ (Чурсанов В.А.)