Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 10 октября по 14 октября

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО №10 Маркина С.А.							
1	20	610 (ремонт душевой)	20.09	25.10	70	Облицовка кафелем стен	
2	22	309 (ремонт душевой)	21.09	14.10	100	Облицовка кафелем стен	
3	20	521 (ремонт душевой)	09.09	14.10	100	Облицовка кафелем стен	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО №10 Гриндуль В.В.							
1	15	1009 (ремонт душевой, туалета, комнаты А, коридора)	12.09	17.10	70	Оштукатуривание и облицовка стен кафелем в душевой, ремонт пола в туалете, ремонт коридора, оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями.	

17.10.2016 Нач. РЭО № 10 _____ (Чурсанов В.А.)