Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 12 марта по 16 марта

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	14	1414 (ремонт душевой)	27.02		40	Облицовка кафелем стен	
2	14	411 (ремонт душевой)	14.02	12.03	100	Работы завершены	
3	14	1011 (ремонт душевой)				Демонтаж	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	10	кухня №2 (этаж 4)	05.03.18	16.03.18	100	Сдана в эксплуатацию	
2	10	кухня №1 (этаж 7)	07.03.18	19.03.18	100	Сдана в эксплуатацию	
3	10	кухня №2 (этаж 10)	16.03.18	27.03.18	20	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)	**Аварийная (внеплановая) кухня!!!**
4	10	кухня №1 (этаж 6)	19.03.18	30.03.2018	0	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

16 марта проводились работы по окрашиванию мусорных баков около общ. №9

19.03.2018

Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)