Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 19 февраля по 22 февраля

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	14	1414 (ремонт душевой)				Демонтаж	
2	14	1013 (ремонт душевой)	01.02	02.03	90	Облицовка кафелем стен	
3	14	411 (ремонт душевой)	14.02		40	Облицовка кафелем стен	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	15	кухня №3 (этаж 13)	14.02.18	28.02.18	55	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)	
2	15	кухня №4 (этаж 13)	19.02.18	05.03.18	20	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

14 февраля проводились работы по окрашиванию стен на 10,9 этажах в общежитии №13
19-20 февраля проводились работы по ремонту стен в душевой в блоке 410 общежития №20
19 февраля проводились работы по окрашиванию стен (устранение граффити) в общежитии №21

26.02.2018 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)