Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 19 июня по 23 июня

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	15	1310 (ремонт душевой)	30.05			Демонтаж душевой	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	9	С 2-ого по 5-й (левое крыло)	14.06.17	03.07.17	35	Восстановление плитки пола и подоконников (отдельных участков в душевых). Левое крыло	**Работы проводятся 1-м сотрудником!**

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

22-23 июня проводились работы по демонтажу пола и стен в душевой блока 615 общежития 14
19-23 июня проводились работы по демонтажу стен и пола в бельевой на 1 этаже в общежитии №13
22 июня проводились работы по демонтажу плитки на козырьке в правом крыле общежития №13

26.06.2017 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)